


Bakım Çözümleri

Kağıt Endüstrisi

- Maliyetli duruş sürelerini azaltın
- Ekipman ömrünü uzatın



Kağıt Fabrikası Uygulama Alanları



SIRA	EKİPMAN	PROBLEM	ÜRÜN/ÇÖZÜM
Ağaç İşleme Alanı			Devcon® Products
1	Kabuk Soyma Tamburu	Tamburda aşınmış bölgeler veya tambur yüzeyinde delikler	Wear Guard™ Fine Load, DFense Blok™, Wear Guard™ High Load
2	Talaş Hattı ve Talaş Konveyörleri	Aşınmış bant bölgeleri ve bağlantı noktalarında oluşan delikler	R-Flex™, Flexane® 80 Putty
3	Talaş Siklonu	Aşınmış metal yüzeyler ve bıçaklar	Wear Guard™ High Load, DFense Blok™, Korrobond 95 Backing Compound
4	Besleme Noktaları ve Aşınma Elekları	Ağır çukurlaşmış ve aşınmış metal yüzeyler	Ceramic Repair Putty, DFense Blok™, Wear Guard™ Fine Load
Kimyasal Üretim Alanı			
5	Beyaz ve Siyah Çözelti Pompaları	Muhafaza içindeki metal yüzeylerde kavitasyon ve erozyon	Ceramic Repair, Brushable Ceramic
6	Tüm Kimyasal Pompalar (Tesisin proses alanında)	Pompa çarklarında ve sarmal gövdelerinde kimyasal saldırı ve erozyon	Ceramic Repair, Titanium Putty, Brushable Ceramic
	Pompa kaideleri ve sehpa sistemleri	Kimyasal etkileşim sonucu aşınmış altlık ve montaj yüzeyleri	Deep Pour Grout™, Ultra Quartz™
7	İkincil sızdırmazlık alanları (Tank çevresindeki alanlar)	Kimyasalları emen gözenekli beton yüzeyler	Ultra Quartz™, Concrete Sealer, Epoxy Coat™ 7000 AR
8	Tanklar (Siyah ve Beyaz Çözelti, Kireç Hazırlama ve Depolama Tankları)	Korozyon nedeniyle metal yüzeylerde oluşan delikler ve sızıntılar	Zip-Patch™, Brushable Ceramic, Ceramic Repair
Hamur Hazırlama Alanı			
9	Ağartma alanı	Kimyasal dökülmeler nedeniyle aşınmış zemin kaplaması	Floor-Patch™, Epoxy Coat™ 7000 AR, Epoxy Coat™ 7000 Non Voc
10	Proses ve Vakum Pompaları (Hamur yıkama alanında)	Kimyasal etkileşim kaynaklı, gövde iç yüzeylerinde oluşan erozyon ve kavitasyon	Ceramic Repair, Brushable Ceramic
	Pompa kaideleri ve sehpa sistemleri	Kimyasal etkileşimle aşınmış plakalar ve kauçuk altlıklar	Floor-Patch™, Deep Pour Grout™
11	İkincil sızdırmazlık alanları (Zemin Kaplaması)	Kimyasal dökülmeler nedeniyle ciddi şekilde aşınmış zemin yüzeyi	Ultra Quartz™, Concrete Sealer
Kağıt Üretim Alanı			
12	Kauçuk, Pres ve Keçe (Couch) Ruloları	Merdanelerde oluşan oyuklar, aşınmış kenarlar ve oluk şeklindeki yıpranmalar	R-Flex™ Belt Repair Kit
13	Emiş, Vakum ve Diğer Proses Pompaları	Pompa gövdelerinin içinde oluşan kavitasyon ve aşınmış bölgeler	Ceramic Repair, Brushable Ceramic
14	Zemin Alanları	Kimyasal etkileşim nedeniyle aşınan beton yüzey	Epoxy Coat™ 7000 Non VOC, Concrete Sealer
	Proses Zemin Alanları	Islak ve kaygan alanlar	Epoxy Coat™ 7000 Non VOC with Anti-Skid
Tesis Genelinde Kullanım Amaçlı			Permatex® Products
G	Pompaların, Motorların ve Fanların Yeniden Yapılandırılması / Onarımı	Sızdıran flanşlar, gevşek bağlantı elemanları, rulman arızaları, hava, yağ ve hidrolik kaçakları	the Right Stuff® Gasket Maker, Medium Strength Threadlocker BLUE Thread Sealant, Nickel Anti-Seize

ITW Polymers Adhesives North America

30 Endicott St.
Danvers, MA 01923

855-489-7262
www.itwadhesives.com